

# 민원서류

접수번호: 249693

접수일시: 2019. 09. 30

처리기한: 2019. 10. 31 (1033)

처리과 기록물 등록번호(대표자)

제출인

주소

주식회사팔복건설

사업자등록번호

전라남도 곡성군 옥과면 대학로 135-1 1동

건축물

건물명

강변유희집

위치

전라남도 목포시 삼학로 198 (산정동)

연면적(㎡)

㎡

작업기간

2019.09.19. ~ 2019.09.30.

석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡³)]

방라이트 : 9.69㎡, 텍스 : 217.67㎡, 슬레이트 : 301.42㎡

측정기관

상호(대표자)

㈜대한환경건설(남가경)

사업자등록번호

주소

전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)

측정 일시

2019. 09. 19.

측정 결과

시료번호

측정 지점

측정 결과(f/cc)

검출석면

별첨2 참고

측정 지점 위치(도식도)

별첨1 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인

주식회사 팔복건설



특별자치도지사·시장·군수·구청장

귀하

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본

수수료  
없음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

삼학로 198



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:30 ~ 13:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:32 ~ 13:32	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:33 ~ 13:33	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	9:34 ~ 10:14	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변1	9:40 ~ 11:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	작업장주변2	11:20 ~ 13:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	11:40 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구2	13:32 ~ 14:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	음압기배출구1(1층)	9:51 ~ 10:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	음압기배출구2(1층)	9:51 ~ 10:31	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*12	음압기배출구3(2층)	13:02 ~ 13:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[ 비 고 ]

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변1	7. 작업장주변2	8. 폐기물반출구1
			
9. 폐기물반출구2	10. 음압기배출구1(1층)	11. 음압기배출구2(1층)	12. 음압기배출구3(2층)

제2016-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경건설  
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
          광이리 18-1)  
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제 출 인	상 호(대표자) 주식회사팔복건설		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 곡성군 옥과면 대학로 135-1 1동			
건 축 물	건물명 강변윗집		위 치 전라남도 목포시 삼학로 198 (산정동)	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2019.09.19. ~ 2019.09.30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 방라이트 : 9.69㎡, 텍스 : 217.67㎡, 슬레이트 : 301.42㎡			
측정기관	상 호(대표자) (주)대한환경컨설팅(남가경)		사업자등록번호	
	주 소 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (전화번호:061-334-6895)			
측정 일시	2019. 09. 20.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도)				
별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년    월    일</p> <p style="text-align: right;">제출인 <i>주식회사 팔복건설</i> (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장    귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

삼학로 198



범례	*NO		
	시료채취	대상건축물	부지경계선

### [별첨2] 측정 결과

측정 결과					
측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/cm <sup>3</sup> ]	초과여부
*1	부지경계선1	6:50 ~ 10:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	6:52 ~ 10:52	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	6:54 ~ 10:54	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	6:55 ~ 10:55	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	7:00 ~ 7:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변1	7:30 ~ 9:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	작업장주변2	8:30 ~ 10:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	8:20 ~ 9:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*9	폐기물반출구2	9:10 ~ 9:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*10	폐기물반출구3	10:00 ~ 10:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*11	폐기물반출구4	10:10 ~ 10:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만

[ 비 고 ]

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
1. 부지경계선1	2. 부지경계선2	3. 부지경계선3	4. 부지경계선4
			
5. 위생설비입구	6. 작업장주변1	7. 작업장주변2	8. 폐기물반출구1
			
9. 폐기물반출구2	10. 폐기물반출구3	11. 폐기물반출구4	-

제2016-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅  
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
광역시도 광이리 18-1)  
대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

